

## Ovládání otáček motoru

Čerpadlo má motor s permanentním magnetem, které je elektronicky chráněno proti přetížení.

### Poznámka

Otáčky motoru se volí pomocí ručních tlačítek na displeji. Pokud se čerpadlo spustí z klidového režimu, spustí se nejprve v režimu zavodňování a následně se spustí se zvolenými otáčkami.

Během provozu se čerpadlo spouští přímo na zvolenou rychlosť, bez doby na zavodnění.

### Výchozí nastavení:

Rychlosť otáček:

3 = 2850 ot/min

2 = 2400 ot/min

1 = 2000 ot/min

Rychlosť otáček při zavodňování:

= 2850 ot/min

Doba zavodňování:

= 5 minut

Rychlosti otáček, které lze nastavit:

1000 – 2850 ot/min (v krocích po 50 ot/min)

Čas zavodňování, který lze nastavit:

0 – 10 minut (v krocích po 1 minutě)

### Uživatelské rozhraní

(1) **LED displej**: zobrazuje aktuální rychlosť otáček motoru.

(2) **Tlačítko "SET"**: slouží ke vstupu do programovacího režimu nebo k resetování ovládání.

(3) **Tlačítko "1/ ▼"**: používá se pro výběr pevné rychlosti/pro změnu režimu programování.

(4) **Tlačítko „2/OK“**: slouží k výběru pevné rychlosti/k uložení programovacího režimu.

(5) **Tlačítko "3/ ▲"**: slouží k výběru pevné rychlosti/změně režimu programování.

(6) **Tlačítko "0"**: slouží k zastavení čerpadla.



## Obsluha

Stiskněte tlačítko "1", "2" nebo "3" pro výběr přednastavené rychlosti otáček.

Pokud se čerpadlo rozběhne z klidového režimu, spustí se v režimu zavodňování a následně se zvolenými otáčkami.

Dokud je čerpadlo ve fázi zavodňování, LED dioda zvolené rychlosti bliká.

Během provozu se čerpadlo spouští přímo na zvolenou rychlosť, bez doby napouštění.

Čerpadlo se zastaví stisknutím tlačítka "0".

LED dioda "Power" bliká a na displeji se zobrazí "OFF".



## Nastavení rychlostí otáček

Stiskněte tlačítko rychlosti, kterou chcete změnit, a poté držte tlačítko "SET" alespoň po dobu 3 sekundy, dokud rychlosť zobrazená na displeji nezačne blikat.

Nyní lze rychlosť změnit tlačítky "▼" "▲". Pro uložení rychlosť potvrďte "OK".

Pro zrušení a zachování původní rychlosť stiskněte tlačítko "SET".



**Poznámka:** Během režimu zavodňování není možné měnit rychlosť otáček motoru.

## Nastavení parametrů zavodňování

Aby bylo možné naprogramovat čas zavodňování, musí být čerpadlo zastaveno (tlačítko „0“). Poté znova stiskněte tlačítko "SET" po dobu alespoň 3 sekund, dokud rychlosť zobrazená na displeji nezačne blikat.

Nyní lze nastavit rychlosť, se kterou se má motor rozběhnout během doby zavodňování.

Rychlosť lze změnit tlačítky "▼" "▲" a uložit pomocí "OK".

Po nastavení rychlosť otáček zavodňování lze nastavit čas zavodňování. Čas zavodňování lze nastavit mezi 0 (=Off) až na 10 minut.



## Resetování

Čerpadlo lze resetovat do továrního nastavení stisknutím tlačítka "SET" po dobu alespoň 15 sekund. Čerpadlo se zastaví a rozsvítí se tři LED diody.



Displej řídicí jednotky se vypne po 3 minutách nečinnosti.



Po výpadku proudu se čerpadlo automaticky restartuje s naposledy nastavenou rychlosťí otáček, nebo zůstane zastaveno - pokud bylo zastaveno předtím.

## Přehled možných provozních a chybových hlášení

Pokud dojde k chybě, motor se trvale vypne. Chyba výjimky: "Podpětí". Motor se automaticky znovu zapne, jakmile napětí překročí 209 V po dobu alespoň 6 sekund.

Pokud dojde k chybě, systém musí být odpojen od napájení a motor musí být resetován.

Přehled možných chybových kódů pomůže určit závadu.

Číselný kód	Obsah
E - 01	DC sběrnice přepětí
E - 02	DC sběrnice pod napětím (pouze alarm, bez zastavení motoru)
E - 03	Nízké napětí DC sběrnice (motor se zastaví)
E - 04	Softwarová ochrana napájecího modulu nad proudem
E - 05	Výkonový modul na úrovni hardwaru nad proudovou ochranou
E - 10	Ochrana motoru proti přetížení (elektronická tepelná ochrana)
E - 11	Ochrana motoru proti překročení rychlosti
E - 13	Přehřátí napájecího modulu
E - 16	Otáčky motoru nejsou synchronní s ovládáním
E - 20	Zemní zkrat
E - 21	Fázový zkrat
E - 22	Výstupní fáze otevřený obvod
E - 31	Chyba komunikace s hlavní deskou
E - 41	Chyba obvodu vzorkování proudu
E - 42	Chyba startovacího proudu/relé
E - 51	Chyba tepelného snímače napájecího modulu
E - 60	Motor zablokován
E - 61	Chyba ROM na čipu postupuje digitální signál
E - 62	Chyba paměti RAM na čipu postupuje digitální signál
E - 63	Digitální signál postupuje, chyba, program mimo kontrolu
E - 66	Chyba komunikace s řídící jednotkou